

## Processo de Polimento Normal


### Passo 1



Massa de Corte  
Rápido Plus:  
3M 50417



Boina de Polimento  
150mm:  
3M 50487



### Passo 2

Abrilhantador  
Extrafino:  
3M 80349



Boina de Brilho  
150mm:  
3M 50488



## Produtos específicos: Hologramas

### Passo 1



### Passo 2



Boina  
Ultrafina:  
3M 50388



### Passo 3

Compuesto  
Ultrafino:  
3M 50383



## Produtos específicos: Cera de alto brilho

### Passo 1



### Passo 2



### Passo 3

Cera  
Protectora:  
3M 80345



## Acessórios



Pano de Polimento:  
3M 54568



Pano de Microfibras:  
3M 60668 (3 cores)



Pano Ultrafina:  
3M 50400

**3M**