

U-POL

PRODUCTS

ACID # 8

**Primario de anclagem
pronto a usar.**

Descricao.

ACID # 8 e un primario de anclagem em spray de um so componente pronto a usar. E para imprimir superficies de metal desnudo ou cual ajuda á adesao da tinta e impide a ferrugem

ACID # 8 e livre de cromatos. Aplicacoes tipicas sao sob pequenas areas antes de tintar, sobre novos paineis de metal desnudo ou sobre juntas desnudas antes do selado.

**Preparacao da Superficie
e Instrucoes de uso**

ACID # 8 pode ser aplicado sobre as seguintes superficies:

- . Metal desnudo
- . Aluminio
- . Aco galvanizado o imprimado em Zinc
- . Tinta ja curada
- . Masas de poliester e Fibra de Vidro.

Limpar minuciosamente e desengrassar a superficie com un pano em alcohol ou diluente. Lixar em molhado ou em seco com lixa de 280-320. Voltar a limpar, secar e desengordurar.

Aplicacao

Agitar o aerosol minuciosamente ante de usar durante um minimo de 2 minutos.

Manter o aerosol 25 cm do panel, rociar uma ligeira capa uniforme.

Aplicar 1-2 maos.

Deixar secar 3-5 minutos entre mao e mao.

Tempo de secagem

Deixar de 10-20 minutos ante de cobrir.

O tempo de secagem dependera do grosor da pelicula, humidade e temperatura.

Retintado

Sobre circunstancias normais nao e preciso lixar ACID#8 e deve-se cuberto diretamente.

ACID#8 pode ser recuberto diretamente com o ultimo recubrimiento.

Embora se a reparacao precisa um recobrimento adicional pode ser usado um primario ante de recobrir com a ultima capa.

Código do Producto

ACID/AL – 450 ml aerosol.